

**ELEMENTY STOLU WG OZNACZENIA**

| ELEMENTY STOLU WG OZNACZENIA | ILOŚĆ szt. |
|------------------------------|------------|
| E1 – NOGA                    | 4          |
| E24 – BLAT                   | 2          |
| E5 – OSKRZYNIA               | 4          |
| S1 – ŚRUBA M8x75             | 8          |
| W1 – WKREŢ 3,5x16            | 53         |
| NK – NAKREŢKA M6             | 1          |
| K1 – KĄTOWNIK Ø8             | 1          |
| K2 – KĄTOWNIK                | 6          |
| B1 – BLACHA                  | 4          |
| SK – ŚRUBA KONTRUJĄCA        | 1          |
| OP1 – OPÓR                   | 2          |
| PR1 – OBROTNIKA              | 1          |
| PODKŁADKA POD NAKREŢKE       | 1          |
| D1 – WSPORNIK                | 1          |
| Stopka                       | 8          |
| W2 – kręć 3,5x16mm           | 12         |
| Z1 – zawias                  | 2          |
| M1 – mufa M6                 | 2          |

**W1** 3,5x16 53 szt

**NK** 1 szt

**S1** 8 szt

**K1** 1 szt

**K2** 6 szt

**B1** 4 szt

**SK** 1 szt

**OP1** 2 szt

**PR1** 1 szt

**Z1** 2 szt

**M1** 2 szt

**W2** 3,5x16 12 szt

stopka sucha

**oskrzynia nr 1**

**oskrzynia nr 2**

**oskrzynia nr 3**

**oskrzynia nr 4**

**E5 nr1**

**E5 nr2**

**E5 nr3**

**E5 nr4**

**Narzędzia potrzebne do montażu**

**Klucz dołączony do akcesorii**

**1**

Widok od spodu

ODKREŚĆ ŚRUBĘ SK

**2**

Widok od spodu

OBROĆĆ BLAT o 90°

**3**

Widok od spodu

PRZYKRĘĆ ŚRUBĘ SK

**4**

Widok od spodu

ROZŁOŻYĆ BLAT

